## 江苏恒立液压股份有限公司 关于全资孙公司发生火灾事故的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、事故基本情况

墨西哥当地时间 2024 年 8 月 5 日 15 时 30 分左右,公司全资孙公司 HENGLI DE MEXICO, S. A. DE C. V. (以下简称恒立墨西哥) 在建厂房发生局部火灾事故。 该厂房目前处于施工方建设过程中,尚未竣工移交。

事故发生后,公司立即启动应急预案,迅速采取措施疏散人员,全力配合当 地消防部门实施现场灭火救援工作。在当地消防部门及公司的共同努力下,相关 火情及时得以控制并最终扑灭。经初步排查,本次火灾事故系施工方操作不当所 致,具体原因有待进一步调查。

## 二、对公司的影响及应对措施

本次事故未造成人员伤亡。事故现场部分厂房和污水处理设备存在一定程度 受损,具体财产损失情况正在核实评估。施工方已就相关工程总成本投保,公司 将密切跟踪保险赔付情况。本次事故可能会导致墨西哥工厂全面投产进度有所延 迟,目前,公司正积极与施工方沟通项目后续施工方案并紧密跟踪项目进度。预 计不会对公司日常生产经营和财务指标产生重大影响。

截至公告发布日,公司及其他下属公司生产经营情况正常。公司将全力配合 相关部门对事故进行调查,全面组织协调受损资产处置和理赔工作,统筹安排后 续建设工作,尽可能降低对恒立墨西哥工厂项目建设和产品全面投产的影响。

## 三、风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将密切关注本次事故的具体影响,并及时按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会 2024年8月8日